LE DANGER DERRIÈRE LES PORTES

La protection des agents à l'ouverture des conteneurs



BANDE DESSINÉE PÉDAGOGIQUE

Observer • Mesurer • Protéger

AIDF | ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DOUANIERS FRANCOPHONES


LE DANGER DERRIÈRE LES PORTES

La protection des agents à l'ouverture des conteneurs









Un conteneur sans odeur n'est pas nécessairement sans danger.

PLANCHE 2 — LES GAZ DE FUMIGATION





Les gaz résiduels peuvent provoquer des maux de tête, des vertiges, des nausées, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance.






Un gaz toxique peut être invisible, inodore et mortel.

PLANCHE 3 — LES MARCHANDISES PEUVENT AUSSI ÉMETTRE DES VAPEURS










Ne jamais pénétrer dans un conteneur avant d'avoir vérifié la qualité de l'air.

PLANCHE 4 — LES RISQUES PHYSIQUES À L'OUVERTURE









Ne jamais rester dans l'axe des portes d'un conteneur.

PLANCHE 5 — LES ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE PROTECTION



CASQUE : protège contre la chute d'objets.



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ : coque, semelle antidérapante et anti-perforation.



GANTS ET LUNETTES : protection contre les coupures, poussières et projections.



Gants de manutention anti-coupure



Gants de protection chimique







Porter les bons équipements réduit les conséquences d'un accident.

PLANCHE 6 — PROTECTION RESPIRATOIRE ET MATÉRIEL COLLECTIF












Les équipements ne remplacent jamais l'évaluation du risque, la détection des gaz et la ventilation.

PLANCHE 7 — UN CONTENEUR SÉLECTIONNÉ POUR CONTRÔLE











La sécurité commence avant même la rupture du scellé.

PLANCHE 8 — DES INDICES QUI DOIVENT ALERTER











Un simple indice peut révéler un danger invisible.

PLANCHE 9 – UNE ATMOSPHÈRE TOXIQUE









En cas d'alarme : s'éloigner, interdire l'accès et appliquer la procédure d'urgence.

PLANCHE 10 — OUVRIR, AÉRER ET MESURER À NOUVEAU










Trente minutes constituent un minimum, jamais une garantie automatique de sécurité.

PLANCHE 11 — UNE INSPECTION SÉCURISÉE










Une atmosphère redevenue acceptable n'élimine pas les risques liés au chargement.

PLANCHE 12 — LA SÉCURITÉ AVANT TOUT









LES RISQUES LES PLUS GRAVES SONT PARFOIS INVISIBLES.